


УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТД «Хехцирский лес»  
Малухин А.С.   
14.02.2024 г.

ПРАЙС

№	Наименование	Стоимость руб., НДС не облагается
1	Санитарно-гигиеническая обработка кулера	2000
2	Замена температурного датчика KSD 301 (Т 98)	750
3	Замена температурного датчика KSD 301 (Т 85)	750
4	Замен крана (в сборе (1 шт))	800
5	Замена выключателя СК-18(зеленый)	400
6	Замена выключателя НКВ-2(красный)	400
7	Замена трубки	500
8	Замена хомута пластмассового	160
9	Замена колпачка изоляционного	160
10	Замена обратного клапана	500
11	Замена гайки для крана (черная S=26)	150
12	Замена втулки проходной 8 мм	150
13	Замена штуцера (для слива)	300
14	Замена гайки штуцера	100
15	Замена блока охлаждения	2800
16	Диагностика оборудования (первичный осмотр)	600

Директор  
ООО «ТД «Хехцирский лес»

М.П.

